

Согласовано:

Руководитель ВМО Гагаринское

М.Н. Филатова

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2013 года

Утверждаю:

Глава управы

Е.Б. Петухов

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2013 года

Приложение 2 к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования

Гагаринское в городе Москве от 23.10.2013 №22/5

## Потребность в ремонте конструктивных элементов и инженерных систем в многоквартирных домах

## Гагаринского района в 2014 году (основное финансирование)

| № п/п         | Адрес                             | Серия    | Год постройки | Общ. площ., кв.м. | Элементы/<br>Вид работ                         | Объем работ       |          | Всего стоимость, тыс. руб. | В том числе:          |                            | Правомерность включения в титульный список |
|---------------|-----------------------------------|----------|---------------|-------------------|--|-------------------|----------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|--|
|               |                                   |          |               |                   |  | Натур. показатели | Ед. изм. |                            | Стоим. СМР, тыс. руб. | Стоим. ТЭК, ПСД, тыс. руб. |  |
| 1             | Ленинский просп., д.36            | Индивид. | 1960          | 27697             | Ремонт мягкой кровли и свесов                  | 3921              | кв.м.    | 6547,7                     | 6547,7                | 0,0                        | Мониторинг                                 |
| 2             | ул. Фотиевой, д.7                 | Индивид. | 1 958         | 8 058             | Замена трубопроводов ХВС в подвале             | 253,0             | п.м.     | 492,1                      | 492,1                 | 0,0                        | Мониторинг                                 |
|               |                                   |          |               |                   | Замена трубопроводов ГВС в подвале             | 505,0             | п.м.     | 982,3                      | 982,3                 | 0,0                        | Мониторинг                                 |
|               |                                   |          |               |                   | Ремонт мягкой кровли и свесов                  | 1605,0            | кв.м.    | 2 680,2                    | 2 680,2               | 0,0                        | Мониторинг                                 |
| 3             | Ломоносовский просп., д.3, корп.1 | Индивид. | 1 964         | 11 304            | Ремонт мягкой кровли и обрамлений парапетов    | 2124              | кв.м.    | 3 662,6                    | 3 662,6               | 0,0                        | Мониторинг                                 |
| 4             | Ленинский просп., д.68/10         | Индивид. | 1957          | 44909             | Замена верхнего и нижнего розливов ситсемы ГВС | 2455              | п.м.     | 4775,1                     | 4775,1                | 0,0                        | Мониторинг                                 |
| 5             | Ленинский просп., д.70/11         | Индивид. | 1956          | 49332             | Замена трубопроводов ХВС в подвале             | 1021              | п.м.     | 1985,7                     | 1985,7                | 0,0                        | Мониторинг                                 |
|               |                                   |          |               |                   | Замена трубопроводов ГВС в подвале             | 2042              | п.м.     | 3972,2                     | 3972,2                | 0,0                        | Мониторинг                                 |
| 6             | ул. Фотиевой, д.3                 | Индивид. | 1 958         | 8 595             | Ремонт мягкой кровли и свесов                  | 1473              | кв.м.    | 2 459,8                    | 2 459,8               | 0,0                        | Мониторинг                                 |
| 7             | ул. Вавилова, д.52, корп.4        | Индивид. | 1 974         | 5 405             | Замена трубопроводов ХВС в подвале             | 51,4              | п.м.     | 99,9                       | 99,9                  | 0,0                        | Мониторинг                                 |
|               |                                   |          |               |                   | Замена трубопроводов ГВС в подвале             | 102,8             | п.м.     | 199,9                      | 199,9                 | 0,0                        | Мониторинг                                 |
| 8             | ул. Вавилова, д.52, корп.3        | Индивид. | 1 974         | 5 426             | Ремонт мягкой кровли и обрамлений парапетов    | 722               | кв.м.    | 1 205,7                    | 1 205,7               | 0,0                        | Мониторинг                                 |
| 9             | ул. Вавилова, д.8                 | Индивид. | 1 968         | 7 827             | Ремонт мягкой кровли и обрамлений парапетов    | 730               | кв.м.    | 1 219,0                    | 1 219,0               | 0,0                        | Мониторинг                                 |
| <b>Итого:</b> |                                   |          |               |                   |  |                   |          | <b>30 282,2</b>            | <b>30 282,2</b>       |                            |  |

Директор ГКУ "ИС Гагаринского района"

О.Д. Толкачева

Генеральный директор ОАО ДЕЗ Гагаринского района

И.Ю. Мартынов

